






























311
FORM NO. 768-0187-10

MTD Products Aktiengesellschaft • Saarbrücken • Germany

Typ 1**Typ 2****Typ 3****Typ 4****Typ 5****Typ 6****Typ 7****Typ 8****Typ 9**







Vybalení a montáž	5
Před prvním použitím	5
Seřizovací práce před každým provozováním	5
Obsluha	6
Přeprava	8
Údržba	9
Odstavení	11
Záruka	11
Informace k motoru	11
Pomoc při poruchách	11

Údaje na typovém štítku

Tyto údaje jsou velmi důležité pro pozdější identifikaci nářadí při objednávání náhradních dílů a pro servis.

Typový štítek najeznete v blízkosti motoru.


Zapište si všechny údaje z tohoto typového štítku do následujícího pole.

Tyto a další údaje o nářadí najeznete na samostatném Prohlášení o shodě CE, které je součástí návodu k obsluze.

V tomto návodu k obsluze jsou popsány různé modely.

Modely jsou označeny jako Typ 1 až Typ 9 (viz přehled sněhových fréz na předních výklopných stránkách).

Grafická vyobrazení se v detailech mohou lišit od zakoupeného nářadí.



Správné používání nářadí

Toto nářadí je výhradně určeno k použití

- jako sněhová fréza k odstraňování sněhu na zpevněných cestách a plochách pozemku domu a na rekreačním pozemku,
- odpovídajícímu popisům uvedených v tomto návodu k obsluze a bezpečnostním upozorněním.

Každé jiné použití neodpovídá určenému účelu. Použití neodpovídající určenému účelu má za následek zánik záruky a odmitnutí jakékoli odpovědnosti ze strany výrobce.

Uživatel ručí za všechny škody způsobené třetím osobám a jejich majetku.

Svévolné změny na nářadí vylučují odpovědnost výrobce za z toho vyplývající škody.

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si, jako uživatel tohoto nářadí, pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Jednejte podle jeho pokynů a uschovte jej pro pozdější použití nebo z důvodu změny uživatele.

Nedovolte žádnému mladistvému, mladšímu než 16 let, aby toto nářadí obsluhoval (místní předpisy mohou stanovit minimální stáří uživatele).

Nářadí není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, ledaže jsou při používání nářadí pod dohledem nebo byly poučeny osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

Na děti se má dohlížet, aby se zajistilo, že si s náradím nehrají.

Dbejte na to, aby se osoby, zejména děti a domácí zvířata, nezdržovaly v jeho nebezpečné oblasti.

Rídite-li nářadí po veřejných komunikacích nebo cestách, dodržujte příslušné národní předpisy.

Nepřepravujte na nářadí žádné osoby.

výrobcem.

Nikdy neměňte přednastavení motoru ze závodu.

Při práci nosete rukavice, ochranu sluchu, ochranné brýle, těsně přiléhající zimní oblečení a pevnou obuv s neklouzavou podrážkou.

Čerpání pohonné hmot do nářadí nikdy neprovádějte v uzavřených prostorech, za chodu nebo při horkém motoru.

Nepřiblížujte se částmi těla nebo oděvem do blízkosti rotujících nebo horkých částí nářadí.

Zastavte motor, vytáhněte kliček zapalování a stáhněte koncovku zapalovacího kabelu, jestliže

- s náradím nepracujete,
- nářadí opouštíte nebo
- prováděte seřizovací, údržbářské nebo opravářské práce.

Před odstavením nářadí do uzavřených prostorů nechejte motor vychladnout.

Nářadí a palivo odstavte na bezpečném místě

- vzdáleném od zdrojů požáru (jiskry, plameny),
- nepřístupném pro děti.

Náhradní díly a příslušenství musí odpovídat požadavkům stanoveným výrobcem.

Používejte proto pouze originální náhradní díly a originální příslušenství nebo výrobcem schválené náhradní díly a díly příslušenství.

Vyměňte poškozený výfuk, palivovou nádrž nebo víko palivové nádrže.

Opravy nářadí nechejte provádět pouze v odborné dílně.

Bezpečnostní zařízení

Obrázek 1

Bezpečnostní zařízení slouží Vaši ochraně a musí být vždy funkční.

Nesmíte je odstraňovat, provádět jejich změny nebo je obcházet.

Spojkový třmen (1)

Typ 1

Když uživatel tyto třmeny pustí, vypne se šnekový pohon. U typu 1 se nářadí současně také zastaví.

Páka spojky pro šnekový pohon (1)

Typ 2 až typ 9

Šnekový pohon se vypne, jestliže uživatel tuto páku spojky uvolní. Tuto páku lze ve stisknutém stavu zaaretovat (možnost volby u typu 3 až 9), když uživatel páku spojky pro pojezdový pohon (2) zmáčkne a pevně drží. Jakmile uživatel páku (2) pustí, vyskočí obě páky nazpět; šnekový a pojezdový pohon se vypnou současně.

Páka spojky/spojkový třmen pro pohon pojezdu (2)

Typ 1 až typ 9

Pojezdový pohon se vypne, jestliže uživatel tuto páku spojky/tento spojkový třmen uvolní.

Ochranná mřížka v odhazovací koncovce

Ochranná mřížka zabraňuje připadnému sáhnutí do odhazovací koncovky.

Deflektor odhazovací koncovky

Obrázek 9

Deflektor odhazovací koncovky (2) chrání před poraněním vymrštěnými předměty.

Symboly na nářadí

Na různých místech nářadí se nacházejí bezpečnostní a výstražná upozornění, vytvořená pomocí symbolů a piktogramů. Jednotlivé symboly mají následující význam:




Pozor! Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!



Nebezpečí popálení! Dopržte dostatečnou vzdálenost od horkých částí nářadí.



Noste ochranu očí a ochranu sluchu!




Zabraňte přistupu třetím osobám do nebezpečné oblasti!



Nebezpečí zranění vlivem vyhazovaného sněhu nebo pevných předmětů!




Nebezpečí zranění vlivem rotujících částí nářadí! Ruce a nohy musí být v dostatečné vzdálenosti od těchto částí. Počkejte, až se všechny rotující díly zastaví.



Čistěte odhazovací šachtu pouze čisticím nástrojem.



Nebezpečí výbuchu! Nikdy nepřekračujte maximální tlak v pneumatikách 1,4 bar/ 20 PSI.



Před veškerými pracemi jako je např. seřizování, čištění, kontrola atd. nářadí zastavte a stáhněte koncovku zapalovací svíčky!

Udržujte tyto symboly na nářadí stále v čitelném stavu.

Symboly v návodu

V tomto návodu byly použity symboly, které zobrazují nebezpečí nebo charakterizují důležitá upozornění. Zde je vysvětlení symbolů:

⚠ Nebezpečí

Budete upozorněni na nebezpečí, která souvisejí s popsanou činností a při které vzniká ohrožení osob.

⚠ Pozor

Budete upozorněni na nebezpečí, která souvisejí s popsanou činností, která můžezpůsobit poškození nářadí.

⚠ Upozornění

Označuje důležité informace a tipy k použití.

Vybalení a montáž

Montáž nářadí je vyobrazena na obrázcích na konci návodu k obsluze nebo jako příloha.

⚠ Pokyn k likvidaci

Zlikvidujte příslušné zbytky obalu, použité nářadí atd. podle místních předpisů.

Před prvním použitím

⚠ Pozor!

Bezpodmínečně zkontrolujte výšku hladiny oleje, v případě potřeby nalejte/doplňte motorový olej (viz "Návod k motoru").

- (Typ 1 až typ 9) Zkontrolujte bezpečnostní zařízení, ovládací prvky a patřičná spojková táhla/kabely jakož i všechna šroubová spojení na poškození a pevné usazení. Před provozováním poškozené díly vyměňte.
- (Typ 1 až typ 9) Z přepravních důvodů mohou být pneumatiky nahorušeny s vyšším tlakem. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a popřípadě jej upravte. Doporučený tlak v pneumaticích: 1,0 bar.
- (Typ 2 až typ 9) Zkontrolujte spojku pro šnekový a pojezdový pohon (viz "Údržba").
- (Typ 3 až 9) Zkontrolujte řadicí páku (viz "Údržba").
- (Typ 1) Zkontrolujte spojku pro šnekový pohon (viz "Údržba").

Seřizovací práce před každým provozováním

⚠ Nebezpečí zranění

Před všemi pracemi na tomto nářadí

- Zastavte motor.
- Počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplně zastaví; motor musí být vychladištěny.
- Vytáhněte klíček zapalování a stáhněte koncovku zapalovacího kabelu.

Výbava a terénního pohoru

Nastavení pracovní polohy (Nářadí s pásovým pohonem)

Obrázek 4

- Pomocí stavěcí páky (1) zvolte vhodnou polohu:
 - Poloha I: Pro těžký a zleďovatělý sníh. Šnek je přitlačován k povrchu.
 - Poloha II: Pro normální sněhové poměry.
 - Poloha III: K odklízení sněhu z nerovných cest nebo k přepravě nářadí. Šnek má větší odstup od povrchu.

Seřízení kluzných sanic

Obrázek 6

Pomocí kluzných sanic (1) je možno nastavit odstup odklizecí stěrky (4) od povrchu tak, že nejsou nabírány žádné jeho části (např. zemina nebo kameny).

- (Nářadí s pásovým pohonem) Stavěcí páku (obrázek 4, poz. 1) nastavte do polohy II.
- Povolte na obou stranách nářadí matice (2).
- Kluzné sanice seřízujte vždy podle podkladu:
 - niže při nerovných nebo nezpevněných cestách,
 - výše při rovných cestách.
- Kluzné sanice upevněte maticemi (2) tak, aby se ze spodní strany rovnoměrně dotýkaly povrchu.

Čerpání pohonných hmot a kontrola stavu hladiny oleje

⚠ Nebezpečí výbuchu a požáru

Čerpání pohonných hmot provádějte pouze ve volném prostoru a při vypnutém a studeném motoru. Během čerpání pohonných hmot nekuřte.

Nikdy nečerpejte úplně plnou nádrž. Jestliže palivo přečeče, nechejte přetečené palivo před nastartováním motoru úplně odpařit.

Nepoužívejte palivo specifikace E85. Dodržujte také upozornění v návodu k obsluze motoru.

- Zkontrolujte výšku hladiny oleje, v případě potřeby doplňte (viz "Návod k motoru").
- Načerpejte palivo (druh podle údajů v návodu k motoru), uzavřete víčko uzávěru palivové nádrže a zbytky paliva otřete.

Obsluha

⚠ Nebezpečí zranění

Dbejte na to, aby se osoby, zejména děti a domácí zvířata, nezdržovaly v jeho nebezpečné oblasti.

Provozujte nářadí pouze v bezvadném a bezpečném stavu.

Dodržujte vždy bezpečný odstup k obíhajícímu nástroji, udaný vodicím madlem.

Zkontrolujte terén, na kterém má být nářadí nasazeno a odstraňte všechny předměty, které mohou být nářadím sebrány a odhozeny. Pracujte pouze při dostatečném osvětlení.

Vedeť nářadí pouze krokovou rychlosťí.

Pracujte pomalu a opatrně, zejména na nerovném terénu nebo nezpevněných cestách, nebo když jedete pozpátku.

Nastavte vzdálenost tělesa šneku od podkladu tak, aby nářadí nebyly nabrány žádné cizí předměty (např. kameny).

⚠ Nebezpečí udušení oxidem uhelnatým

Nechejte běžet spalovací motor pouze venku.

⚠ Nebezpečí požáru

Udržujte motor a výfuk prostý nečistot a unikajícího oleje.

Možná poškození nářadí

- Jestliže nářadí zasáhne cizí předměty (např. kameny) nebo při neobvyklých vibracích, nářadí zastavte a zkontrolujte, zda není poškozeno. Zjištěné škody nechejte odstranit před tím, než začnete s nářadím opět pracovat.
- Provozujte nářadí pouze tehdy, je-li v bezvadném stavu. Před každým provozováním proveděte optickou kontrolu. Zkontrolujte zejména bezpečnostní zařízení, ovládací prvky a patřičná spojková tálka/kabely jakož i všechna šroubová spojení na poškození a pevné usazení. Před provozováním poškozené díly vyměňte.
- Před nasazením nářadí nechejte motor za chodu zahřát.
- Po ukončení práce nechejte motor několik minut běžet, aby se odstranila vlhkost.

i Provozní doby

Dodržujte národní/komunální předpisy týkající se dob používání (event. se dotažte u Vašeho příslušného úřadu).

i Údaje polohy

Při údajích polohy na nářadí (např. vlevo, vpravo) vycházíme vždy z pohledu od řidící rukojeti v pracovním směru nářadí.

Nastartování motoru

Obrázek 3

⚠ Nebezpečí

Před startováním uvolněte páku spojky, popř. spojkový třmen (obrázek 1, poz. 1 a 2).

i Upozornění

Některé modely nemají páčku akcelerace, otáčky se nastaví automaticky. Motor vždy běží v optimálních otáčkách.

- Zkontrolujte obsah nádrže a stav hladiny oleje, v případě potřeby olej a palivo doplňte (viz Návod k motoru).

Tanacino starteru

- Uzavírací kohout (10), v případě, že je k dispozici, nastavte na "ON/OPEN".
- Na zapalovací svíčku nastrčte koncovku zapalovacího kabelu (8).
- Nastavte páčku akcelerace (7), je-li k dispozici, na " /FAST". U nářadí bez páčky akcelerace nastavte spinač Stop motoru (11) na "ON".
- Při startování za studena nastavte sytič (2) na "N/ON/CHOKE".
- Klíček zapalování zastrčte do spinací skřínky a (1) neotáčejte.
- Stiskněte jednou tlačítka Primer (3), při studeném motoru 2 až 7 krát (vždy podle typu motoru - viz Návod k obsluze motoru).
- Táhněte pomalu za ruční tahací startér (4) až je citelný jeho odpor, potom rychle a silně zatáhněte. Ruční tahaci startér nenechte rychle vrátit zpátky, nýbrž jej veděte pomalu nazpět.
- Když motor běží, nastavujte sytič (Choke) (2) postupně zpátky na "RUN/OFF/|||".

Startování pomocí elektrického startéru (doplňkové vybavení)

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nepoužívejte elektrický startér za deště.

Přesvědčte se, že napájecí síť je jištěna pomocí chrániče s chybovým proudem. Popřípadě si odpovídající chránič nechejte namontovat pouze od odborné sily s elektrotechnickou kvalifikací.

K připojení elektrického startéru na napájecí síť používejte pouze prodlužovací kabely (nejsou v rozsahu dodávky), které jsou schváleny pro používání venku a mají jeden ochranný vodič.

Například až do maximální délky 50 m:

- H07RN-F 3x1,5 mm² do -25 °C,
- H07BQ-F 3x1,5 mm² do -40 °C.

zkontrolujte prodlužovací kabel a kabel/přípojnou zástrčku na motoru na poškození.

Poškozené díly nechejte okamžitě vyměnit odborníkem s elektrotechnickou kvalifikací. Nářadí s poškozenými díly nikdy nestartujte pomocí elektrického startéru.

Pozor

Při neodborném připojení elektrického startéru může dojít k věcným škodám na stroji nebo v jeho okolí.

Přesvědčte se, že napájecí síť

- je provozována s napětím 220-230 V a kmitočtem 50 Hz, shodně s údaji na typovém štítku startéru (obrázek 3, poz. 9)
- je jištěna odpovídající pojistkou (nejméně 10 A).

- Uzavírací kohout (10), v případě, že je k dispozici, nastavte na "ON/OPEN".

- Na zapalovací svíčku nastrčte koncovku zapalovacího kabelu (8).

- Nastavte páčku akcelerace (7), je-li k dispozici, na " /FAST". U nářadí bez páčky akcelerace nastavte spinač Stop motoru (11) na "ON".

- Klíček zapalování zastrčte do spinací skřínky a (1) neotáčejte.

- Prodlužovací kabel propojte nejdříve se zástrčkou (5), potom se síťovou zásuvkou.

- Při startování za studena nastavte sytič (2) na "N/ON/CHOKE".

- Stiskněte jednou tlačítka Primer (3), při studeném motoru 2 až 7 krát (vždy podle typu motoru - viz Návod k obsluze motoru).

- Startovací tlačítka (6) držte tak dlouho stisknuté (max. 5 s), až se motor nastartuje.

Před novým startovacím pokusem počkejte nejméně 30 s.

- Když motor běží, nastavujte sytič (Choke) (2) postupně zpátky na "RUN/OFF/|||".

- Prodlužovací kabel odpojte nejprve od napájecí sítě, potom od elektrického startéru.

Obrázek 3

■ Aby se zabránilo poškození nářadí nebo nedocházelo ke startovacím problémům, nechejte motor před jeho zastavením ještě několik minut běžet (z důvodu usušení).

■ Nastavte páčku akcelerace (7), je-li k dispozici, na " /STOP". U nářadí bez páčky akcelerace nastavte spinač Stop motoru (11) na "OFF".

■ Vytáhněte klíček zapalování (1).

■ Uzavírací kohout (10), v případě, že je k dispozici, nastavte na "OFF/CLOSE".

Zařazení rychlostního stupně

Typ 2 až typ 9

Obrázek 1

Pozor

Před navolením nebo změnou rychlostního stupně uvolněte páky spojek (1 a 2).

■ Navolení rychlostního stupně pomocí řadicí páky (6):

- dopředu: "1" (pomalu) až "5"/"6" (rychle).
- dozadu: "R/R1" (pomalu) a "R  /R2" (rychle).

Seřízení směru a vzdálenosti odhazování

Obrázek 8

Nebezpečí zranění

Nenastavujte klapku (2) odhazovací koncovky (3) ve směru osob, zvířat, oken, aut a dveří.

Seřízení směru odhazování

Typ 1

■ Otočte pomocí rukojeti (4) odhazovací šachtu (3) do požadovaného směru.

Upozornění:

Nepoužívejte rukojet (4) ke zvedání nářadí.

Typ 2, typ 3, typ 8, typ 9

■ Otáčením klíčky (obrázek 1, poz. 7) natočte odhazovací koncovku (3) do požadovaného směru.

- Natočení odhazovací šachty (3): Stiskněte tlačítko (obrázek 1, poz. 9) a současně pohybujte pákou (obrázek 1, poz. 5) směrem doleva nebo doprava.

Seřízení vzdálenosti odhazování

Čím strměji je klapka (2) nastavená, tim výše a do větší dálky bude sníh odhazován.

- U náradí se 2/4-cestnou pákou (typ 4 až typ 9): Tlačete páku (obrázek 1, poz. 5) směrem dopředu, abyste klapku (2) nastavili výše a opačně.
- U náradí bez 2/4-cestné páky (typ 1 až 3): Povolte křídlatou matici (1) a podle potřeby nastavte klapku (2) výše nebo niže.

Práce se strojem

Typ 1

Obrázek 1

- Seříďte odhazovací koncovku (viz "Seřízení směru a vzdálenosti odhazování").
- Nastartujte motor (viz "Startování motoru").
- Zmáčkněte spojkový třmen (1) a pevně jej držte; šnek a metací turbína se rozběhnou.
- Úplně vytáhněte spojkový třmen (2) pro pohon pojezdu a pevně jej držte; náradí se rozjede dopředu.
- K odklízení sněhu pevně přitlačte oba třmeny (1, 2) proti vodicímu držadlu (8) a pevně je držte.

Typ 2 až typ 9

Obrázek 1

- Seříďte odhazovací koncovku (viz "Seřízení směru a vzdálenosti odhazování").
- Nastartujte motor (viz "Startování motoru").
- Při uvolněných pákách spojek (1 a 2) navolte pomocí řadící páky (6) rychlosť vpřed.
- Stiskněte a držte páku spojky pro pohon šneku (1); šnek a metací turbína se rozběhnou.
- Stiskněte a držte páku spojky pojedového pohonu (2); stroj se rozjede a odklizi sníh. Dokud je páka zmáčknutá (možnost volby u typu 3 až 9), zůstane páka spojky pro šnekový pohon (1) zaaretována a lze ji uvolnit.

nejdříve pusťte páku spojky pojedového pohonu (2) a potom pomocí řadící páky (6) změňte rychlostní stupně.

i Upozornění

Podle modelu je náradí vybaveno volnoběžnými pákami (3 a 4).

Tím je možno stroj snadněji řidit:

- doprava: zatáhněte za pravou páku pro volný běh (4)
- doleva: zatáhněte za levou páku pro volný běh (3).

Práce na svazích

⚠ Nebezpečí zranění vlivem převrácení

Pracujte pomalu a opatrně a to zejména když měníte směr jízdy.

Na svahu veďte náradí ve směru jeho stoupání nebo klesání, nikoliv příčně ke svahu.

Dávejte pozor na překážky, nepracujte v blízkosti srázu.

Nepoužívejte náradí na svazích se stoupáním větším než 20%.

Tipy k odklízení sněhu

- Odklízení sněhu provádějte rovnou po sněžení; později spodní vrstva zledovatí a ztěží odklizecí práce.
- Je-li to možné odklízejte sníh ve směru větru.
- Sníh odklízejte tak, aby se odklízené dráhy trochu překrývaly.

Vyčistění ucpaného šneku nebo odhazovací koncovky

⚠ Nebezpečí zranění

Před všemi pracemi na tomto náradí

- Zastavte motor.
- Počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplně zastaví; motor musí být vychladlý.
- Vytáhněte klíček zapalování a stáhněte koncovku zapalovacího kabelu.
- Odstraňte ucpaní čisticím nástrojem (obrázek 10 – podle provedení, přiložen ke sněhové fréze) nebo lopatou.

podle provedení

Obrázek 9

Spínač (8) na přístrojové desce:

- I/ON = zapnuto
- 0/OFF = vypnuto

Po ukončení práce nastavte spínač na OFF.

Upozornění:

Vyhřívané rukojeti nenahradí žádné rukavice.

Osvětlení (možnost volby podle provedení)

- Světlomet svítí za chodu motoru.

Boční vedení "Drift Cutters" (možnost volby podle provedení).

Obrázek 12

- Usnadňuje práci pri extrémne vysokých sněhových pomerech.

Sněhové řetězy (doplňkové vybavení)

Při extrémních povětrnostních pomerech je možno sněhové řetězy obdržet v odborných obchodech a používat je.

Přeprava

Jízda

K pojízdění/k překonávání krátkých úseků.

- Náradí nastartujte.
- Zvolte rychlosť vpřed nebo zpátečku.
- Zmáčkněte páku spojky/spojkový třmen pro pojedový pohon a pevně je držte.
- Jedte s náradim opatrne.

Přeprava bez vlastního pohonu

⚠ Nebezpečí zranění

Před přepravou

- Zastavte motor.
- Počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplně zastaví; motor musí být vychladlý.
- Vytáhněte klíček zapalování a stáhněte koncovku zapalovacího kabelu.

Poškození vzniklá při přepravě

- Použité přepravní prostředky (např. přepravní vozidlo, nakládací rampa nebo pod.) se musí používat podle určení (viz příslušný návod k obsluze).
- Prepravujte nářadí pouze s prázdnou palivovou nádrží.
- Prepravujte sněhovou frézu na vozidle nebo ve vozidle ve vodorovné poloze.
- Nářadí zajistěte proti pojízdění nebo.

 Nebezpečí zranění

Před všemi pracemi na tomto nářadí

- Zastavte motor.
- Počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplně zastaví; motor musí být vychladlý.
- Vytáhněte klíček zapalování a stáhněte koncovku zapalovacího kabelu.

 Upozornění

Dodržujte pokyny pro údržbu v návodu k obsluze motoru.

Jednou za sezonu:

Nářadí nechejte v odborné dílně zkontrolovat a provést jeho údržbu.

Před každým použitím:

Zkontrolujte stav hladiny oleje, v případě potřeby jej doplňte.

Zkontrolujte pevné dotažení šroubových spojení, v případě potřeby je pevně dotáhněte.

Zkontrolujte bezpečnostní zařízení.

U nářadí s elektrickým startérem:

Zkontrolujte kabel a přípojnou zástrčku na motoru.

Údržbářské práce	po použití	25 h	50 h	100 h	po sezóně	podle potřeby
Vyčistěte odhadovací koncovku, šnek a těleso šneku	•					
Vyměňte olej ³⁾¹⁾			• ⁴⁾			
Namažte pohyblivé a rotující části					•	•
Vyčistěte zapalovací svíčky ¹⁾		•				
Nechejte vyměnit zapalovací svíčky ²⁾					•	
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, v případě potřeby jej zvyšte					•	•
Vyčistěte systém vzduchového chlazení a výfuk ¹⁾	•					•
Namažte hnací hřídel u typu 2 až typu 9 ²⁾		•				
Zkontrolujte seřízení spojek, v případě potřeby je seřídte						•
Nechte zkontrolovat seřízení karburátoru ²⁾						•
Zkontrolujte odklizecí stérku, opotřebovanou odklizecí stérku vyměňte						•
Zkontrolujte kluzné sanice, opotřebované kluzné sanice vyměňte po párech						•
Zkontrolujte pásy, v případě potřeby je seřídte. Vadné pásy vyměňte ²⁾						•
Vyměňte uzávěr palivové nádrže						•
Nechejte vyměnit tlumič výstupu ²⁾						•

¹⁾ Viz "Návod k motoru".

²⁾ Tyto práce nechejte provést pouze v odborné dílně.

³⁾ První výměna oleje po 5 h.

⁴⁾ Výměna oleje po každých 25 hodinách při provozu za velkého zatížení nebo při vysokých teplotách okolo

Pozor

Možná poškození nářadí

K výměně součástí nářadí používejte výhradně originální náhradní díly.

Pozor

Ohrožení životního prostředí motorovým olejem

Odevezte použitý olej zachycený při výměně oleje ve sběrně použitého oleje nebo v podniku na likvidaci odpadu.

Čistění stroje

Pozor

Nepoužívejte k čistění vysokotlaký čistič

- Stroj odstavte na zpevněném, rovném a horizontálním podkladu.
- Odstraňte přilnuté nečistoty.
- Nářadí očistěte přes odhadzovací koncovku tekoucí vodou a nechejte je uschnout.
- Motor očistěte čisticím hadrem a kartáčem.

Mazání

Všechny rotující a pohyblivé části namažte lehkým olejem.

Nastavení tlaku v pneumatikách

Pozor

Nebezpečí výbuchu!

Nikdy nepřekračujte maximální tlak v pneumatikách 1,4 bar/20 PSI.

Doporučený tlak v pneumatikách: 1,0 bar.

Kontrola a nastavení spojky pro pohon šneku

Obrázek 2A

- Uvolněte páku spojky/spojkový třmen (1). Spojkový bovdén (5) nesmímit vůli, ale nesmí být ani napnutý. Jinak nastavení změňte (viz "Změna seřízení spojkového bovdenu").
- Páka spojky/spojkový třmen (1) se musí nechat úplně stlačit dolu. Jinak je spojkový bovdén příliš pevně napnutý a musí se povolit (viz "Změna seřízení spojkového bovdenu").

- Za chodu motoru ("→") zapněte na 10 sekund pohon šneku.
- Uvolněte páku spojky, frézovací šnek se nesmí dále otáčet.

Kontrola a nastavení spojky pro pojazdový pohon

Typ 2 až typ 9

Obrázek 1

- (Nářadí s pásovým pohonem) Stavěcí páku (obrázek 4, poz. 1) nastavte do polohy III (přeprava).
- Řadicí páku (6) nastavte na největší rychlosť vpřed (nejvyšší číslice).
- Při puštěné páce spojky (2) posouvezte stroj dopředu.
- Během posunování nastavte řadicí páku (6) na nejrychlejší zpětný chod "R → /R2" a hned potom na nejrychlejší chod dopředu.
- Jestliže je při posunování nebo změně rychlostního stupně citelný odpor, potom spojkový bovdén povolte (viz "Změna seřízení spojkového bovdenu").
- Při posunování stroje stiskněte páku spojky (2). Kola/pásy se musí zablokovat. Jinak spojkový bovdén trochu napněte (viz "Změna seřízení spojkového bovdenu").
- Není-li seřízení ještě bezvadné, postup zopakujte.

Změna seřízení spojkového bovdenu

Typ 1

Obrázek 2D

- Pro spojkový bovdén s nastavovací deskou pro šnekový pohon (12):
- Napnutí: Povolte šroub (A), posuňte nastavovací desku směrem dozadu a šroub (A) opět pevně utáhněte.
- Povolení: Povolte šroub (A), posuňte nastavovací desku směrem dopředu a šroub (A) opět pevně utáhněte.

Typ 2 až typ 9

Obrázek 2A

- Pro spojkové bovdeny se seřízovacím pouzdrem (6):
- Napnutí: povolte matici (7) a k směrem k ní vyšroubuje seřízovací pouzdro (6).

■ k směrem k němu zašroubujte matici (7).

Obrázek 2B

- Pro spojkové bovdeny s odlehčovací pružinou (8):
- Před seřízením se pružina musí vyháknout, potom znova zaháknout. Spojkový bovdén je správně seřízen, když se při použití spojky pružina roztáhne o 2 až 3 cm.
- Napnutí: Pojistnou matici (9) vyšroubuje směrem nahoru.
- Povolení: Pojistnou matici (9) zašroubuje směrem dolů.

Obrázek 2C

- Pro táhla spojek s nastavovací deskou pro pojazdový pohon (10) event. pro šnekový pohon (11):
- Napnutí: Povolte šroub (A) vždy podle nastavovací desky, posuňte nastavovací desku směrem dolů a šroub (A) opět pevně utáhněte.
- Povolení: Povolte šroub (A) vždy podle nastavovací desky, posuňte nastavovací desku směrem nahoru a šroub (A) opět pevně utáhněte.

Seřízení řadicí páky

Typ 3 až typ 9

Sněhové frezy s řadicím tyčovim

Obrázek 9A

- Odmontujte pérovou zástrčku (4) a podložku (5), vytáhněte matici vřetena (6) z otvoru (7).
- Řadicí rameno (2) stlačte dolů, řadicí páku (3) nastavte na rychlostní stupeň "6".
- Matici vřetena (6) otáčejte tak, až je možno čep vložit do stejněho otvoru (7).
- Matici vřetena s podložkou a pérovou zástrčkou zajistěte.

Sněhové frezy s řadicím táhlem

Obrázek 9B

- Řadicí páku nastavte na největší rychlosť vpřed.
- Povolte šroub (A) a tlačte držák směrem dolů, až bude řadicí táhlo napnuté.
- Šroub (A) opět pevně utáhněte.
- Zkontrolujte správné nastavení.

Upozornění

Toto nastavení je nutné pouze tehdy, než se zařadit nejrychleji rychlostní stupeň (dopředu nebo couvání).

Seřízení pásu pásového podvozku (náradí s pásovým pohonem)

Obrázek 5

Pás pásového povodzku (1) je správně seřízen, když se nechá rukou 10–12 mm promáčknout.

Nechá-li se promáčknout více nebo méně, musí se seřídit:

- Stroj postavte na vodorovný podklad tak, aby se pásy již nedotýkaly povrchu.
- Otáčeje matici (2), až má pás pásového podvozku správné napnutí:
 - pro napnutí ve směru otáčení hodinových ručiček,
 - pro povolení proti směru otáčení hodinových ručiček.

Výměna střížného šroubu

Obrázek 7

Šneky (3) se uchytí na hnací hřidel (4) střížným šroubem (1) a pojistnými závlačkami (2). Šrouby jsou konstruovány tak, že při naražení šneku na pevné cizi těleso dojde k jejich lomu (stříhový lom); tim se zabráni poškození náradí.

Tyto součásti se smí nahradit pouze originálními náhradními díly.

Náhradní šrouby a pojistné závlačky jsou volitelně obsažené v rozsahu dodávky (část W).

- Odstraňte ustřížený šroub a závlačku, vycistete a namažte místo uchycení.
- Použijte nový střížný šroub a rovněž novou pojistnou závlačku.

Upozornění

Podle provedení se náhradní šrouby a pojistné závlačky mohou uchytit na přístrojovou desku (obrázek 11).

Obrázek 6

- Odšroubujte šrouby (5) a matice (6).
- Vyměňte odklizecí stérku (4).
- Novou odklizecí stérku pevně přisroubujte šrouby, podložkami a maticemi na těleso šneku.

Výměna kluzných sanic

Obrázek 6

- Odstraňte matice (2) a šrouby (3).
- Vyměňte kluzné sanice (1) na obou stranách tělesa šneku.
- Nové kluzné sanice seříte (viz "Seřízení kluzných sanic").

Dodatečné seřízení přestavovací tyče šachty

Typ 4 až typ 7

Obrázek 13

V případě potřeby, když se šachtou již nedá úplně otáčet, lze dodatečně seřídit přestavovací tyč šachty.

- Odstraňte závlačku.
- Vytáhněte přestavovací tyč trochu dozadu a vymezte ji závlačkou ve 2. montážním otvoru.

Odstavení

 **Nebezpečí výbuchu způsobené neúmyslným nastartováním**
Dříve než náradí odstavíte, vyprázdněte venku do vhodné nádoby palivo-vou nádrž (viz "Návod k motoru").

Jestliže se náradí nepoužívá déle než jeden měsíc, např. po sezóně:

- Provedte přípravu motoru (viz "Návod k motoru").
- Náradí vycistěte.
- K ochraně proti korozii otřete všechny kovové části naolejováným hadrem nebo postříkejte rozprášeným olejem.
- Náradí odstavte v čisté a suché místnosti.

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší společností, popř. dovozem.

Poruchy na Vašem náradí odstraníme v rámci zajištění záruky bezplatně, pokud její příčina mohla být způsobena vadou materiálu nebo výrobní chybou.

V případě záruky se prosím obraťte na Vašeho prodavače nebo na nejbližší pobočku.

Informace k motoru

Výrobce motoru ručí za všechny problémy týkající se motoru, s ohledem na výkon, měření výkonu, technické údaje, záruky a servis.

Bližší informace najdete v samostatně přiložené příručce majitele/obsluhy výrobce motoru.

Pomoc při poruchách

 **Nebezpečí zranění způsobené neúmyslným nastartováním**

Před všemi pracemi na tomto náradí – Zastavte motor.

- Počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplně zastaví; motor musí být vychladlý.
- Vytáhněte klíček zapalování a stáhněte koncovku zapalovacího kabelu.

 **Pozor**

Poruchy při provozu náradí mívají někdy jednoduchou příčinu, kterou můžete odstranit sami.










V nejistém případě a při důrazném pokynu vyhledejte odbornou dílnu. Nechejte provádět opravy výhradně v odborné dílně při použití originálních náhradních dílů.

Motor nelze nastartovat.	Prázdná palivová nádrž. Vývětralé palivo.	Naplňte palivovou nádrž. Vypusťte venku vývětralé palivo do vhodné nádoby ¹). Palivovou nádrž naplňte čistým, čerstvým palivem.
	Motor ve studeném stavu, páčka sytiče není nastavená na "N/ON/CHOKE".	Nastavte páčku sytiče nastavte na "N/ON/CHOKE".
	Páčka akcelerace není nastavená na "FAST".	Nastavte páčku akcelerace na "FAST".
	Spínač Stop motoru (u náradí bez páčky akcelerace) není nastaven na "ON".	Nastavte spínač Stop motoru na "ON".
	Není nastrčena koncovka zapalovacího kabelu.	Na svíčku nastrčte koncovku zapalovacího kabelu.
	Znečistěná nebo vadná zapalovací svíčka.	Vyčistěte zapalovací svíčku ¹). Vadné zapalovací svíčky nechejte vyměnit ²).
	Karburátor je naplno otevřen.	Páčku sytiče nastavte na "RUN/OFF/ " a nastartujte.
	Není stisknutý Primer.	Stiskněte Primer.
Motor běží nepravidelně (ynechává).	Páčka sytiče (Choke) je nastavena na "N/ON/CHOKE".	Páčku sytiče nastavte na "RUN/OFF/ ".
	Volně nastrčená koncovka zapalovacího kabelu.	Pevně nastrčte koncovku zapalovacího kabelu.
	Vývětralé palivo. Voda nebo nečistoty v palivové soustavě.	Vypusťte venku vývětralé palivo do vhodné nádoby ¹). Palivovou nádrž naplňte čistým, čerstvým palivem.
	Ucpaný odvzdušňovací otvor víčka uzávěru palivové nádrže.	Vyčistěte víčko uzávěru palivové nádrže a odvzdušňovací otvor.
Stroj neodklizi žádný sníh.	Utržený střížný šroub.	Vyměňte střížný šroub (viz "Výměna střížného šroubu").
	Ucpaný šnek nebo odhazovací koncovka.	Zastavte motor, stáhněte koncovku zapalovacího kabelu. Odstraňte upcpání.
	Není správně seřízen spojkový bovdén pro šnekový pohon.	Seríďte spojkový bovdén (viz "Seřízení spojkového bovdenu pro šnekový pohon").
	Volné nebo přetržené klinové řemeny.	Volné klinové řemeny nechte napnout ²). Přetržené klinové řemeny nechte vyměnit ² .
Náradí se nerozděle.	Není správně seřízen spojkový bovdén pojezdového pohonu (typ 2 až typ 9).	Seríďte spojkový bovdén (viz "Seřízení spojkového bovdenu pojezdového pohonu").
	Volné nebo přetržené klinové řemeny.	Volné klinové řemeny nechte napnout ²). Přetržené klinové řemeny nechte vyměnit ² .
	Utržená pryž na třecím kole.	Nechte vyměnit pryž na třecím kole ²).
Nadměrné vibrace.	Uvolněné díly nebo poškozený šnek.	Motor okamžitě zastavte a stáhněte koncovku zapalovacího kabelu. Dotáhněte uvolněné šrouby a matice. Nechte opravit poškozený šnek ²).
Rychlostní stupně se dají řadit pouze velmi obtížně (typ 2 až typ 9).	Není správně seřízen spojkový bovdén pojezdového pohonu.	Seríďte spojkový bovdén (viz "Seřízení spojkového bovdenu pojezdového pohonu").
	Není správně seřízena řadící páka (typ 3 až typ 9).	Seríďte řadící páku (viz "Seřízení řadící páky").

¹) Viz "Návod k motoru".








²) Tyto práce nechejte provést pouze v odborné dílně.







Typ 1





www.namir.cz







Typ 2

















Typ 4









Typ 7

Typ 8



www.namir.com

